Instrucciones de seguridad

Velón Herboreo Azufre - Velón Esotérico 14x6cm - Limpia el pensamiento y las emociones negativas

VESOHERAZUFRE | Revisión 1 | 2026-11-08



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

Riesgos durante el uso

El uso con llama presenta riesgo de incendio y de quemaduras por contacto con la llama, la cera caliente o el soporte. El azufre puede liberar dióxido de azufre al arder. Evitar respirar los gases de combustión. Utilizar al aire libre y lejos de puertas o ventanas abiertas.

Prevención

Utilizar un soporte estable, no combustible y resistente al calor. Mantener la vigilancia durante toda la combustión y separar la vela de materiales combustibles. No tocar ni desplazar la vela caliente. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

Actuación ante un incidente

Si se observa una llama anormal, inestabilidad o proximidad a materiales combustibles, apagar la vela únicamente si puede hacerse con seguridad. No echar agua sobre la cera caliente. Ante un incendio que no pueda controlarse con seguridad, alejarse y avisar a emergencias. En caso de tos o irritación, alejarse del humo y salir al aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas persisten o si aparece dificultad para respirar.

Al finalizar

Dejar enfriar completamente. No verter cera en desagües. Separar los restos y el embalaje conforme a las instrucciones municipales de recogida de residuos.

HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. CIF B22612162 C/ Holanda, 4 · Castuera, Badajoz · España 924 090 612 · hostenatura@hostenatura.es

Documento verificable electrónicamente · HOSTENATURA

CSV: HN-D28D-E67C-9A81

Verificación: https://retail.hostenatura.es/csv

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.