# Instrucciones de seguridad

Velón Herboreo Ajo Macho - Velón Esotérico 17x6cm - Protección, Atrae el bien, retira el mal...

VESOHERAJOMACHO | Revisión 1 | 2026-11-24



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

## Riesgos durante el uso

El uso con llama presenta riesgo de incendio y de quemaduras por contacto con la llama, la cera caliente o el soporte. La cobertura vegetal puede arder; su baño de parafina no elimina este riesgo. Puede desprenderse material vegetal durante la manipulación o la combustión.

## Prevención

Utilizar un soporte estable, no combustible y resistente al calor. Mantener la vigilancia durante toda la combustión y separar la vela de materiales combustibles. No tocar ni desplazar la vela caliente. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Encender únicamente la mecha y evitar que prenda la cobertura de ajo granulado y ajo en escamas. Mantener despejada la zona de combustión de restos desprendidos, interviniendo solo con la vela apagada y fría.

## Actuación ante un incidente

Apagar si se enciende la cobertura de ajo granulado y ajo en escamas, la llama es anormal o aparece humo persistente. No continuar el uso. Apagar únicamente si puede hacerse con seguridad. No echar agua sobre cera caliente. Ante un incendio que no pueda controlarse con seguridad, alejarse y llamar al 112.

## Al finalizar

Dejar enfriar completamente. No verter cera en desagües. Separar los restos y el embalaje conforme a las instrucciones municipales de recogida de residuos.

HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. CIF B22612162 C/ Holanda, 4 · Castuera, Badajoz · España 924 090 612 · hostenatura@hostenatura.es

**Documento verificable electrónicamente · HOSTENATURA**

**CSV: HN-2E0E-35EE-C9F7**

Verificación: https://retail.hostenatura.es/csv

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.