

Instrucciones de seguridad

Velón Herboreo Ruda, Sal y Pimienta - Velón Esotérico 17x6cm - Limpieza Profunda, Protección y Blindaje



VESOHERRUDSALPIMIENTA | Revisión 1 | 2026-10-24



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

Riesgos durante el uso

El uso con llama presenta riesgo de incendio y de quemaduras por contacto con la llama, la cera caliente o el soporte. Las hierbas de la cobertura pueden arder; su baño de parafina no elimina este riesgo. Puede desprenderse material vegetal durante la manipulación o la combustión.

Prevención

Utilizar un soporte estable, no combustible y resistente al calor. Mantener la vigilancia durante toda la combustión y separar la vela de materiales combustibles. No tocar ni desplazar la vela caliente. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Encender únicamente la mecha y evitar que prenda la cobertura de ruda, Cinco Pimientas y sal. Mantener despejada la zona de combustión de restos desprendidos, interviniendo solo con la vela apagada y fría.

Actuación ante un incidente

Apagar si se enciende la cobertura de ruda, Cinco Pimientas y sal, la llama es anormal o aparece humo persistente. No continuar el uso. Apagar únicamente si puede hacerse con seguridad. No echar agua sobre cera caliente. Ante un incendio que no pueda controlarse con seguridad, alejarse y llamar al 112.

Al finalizar

Dejar enfriar completamente. No verter cera en desagües. Separar los restos y el embalaje conforme a las instrucciones municipales de recogida de residuos.

HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. CIF B22612162 C/ Holanda, 4 · Castuera, Badajoz · España 924 090 612 · hostenatura@hostenatura.es

Documento verificable electrónicamente · Hostenatura

CSV: HN-E097-4857-F748

Verificación: <https://retail.hostenatura.es/csv>

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.

